

KOMİTE ÇALIŞMALARI

BİNA KOMİSYONU

Bina Merkez Yönetim Kurulu'nun 06.01.2023 tarih ve 48/15-2-a no.lu kararıyla belirlenen üyeleri; Eyüp Muhcu, Gazanfer Karlıca, Hazeli Akgöl, Tores Dinçöz, Ünsal Keser ve Sibel Baş (yürütücü) ile Komisyonu 48.Dönem Çalışma Programı kapsamında belirlenen ilkeler doğrultusunda çalışmalarına başlamıştır.

Mimarlar Odası Birimlerimizde mülkiyeti Odamıza ait, Odamız adına kiralanın veya Odamız adına tahsis edilen yapıların bilgilerinin derlenerek Oda mekânlarının envanterinin çıkarılması hedeflenmiştir.

Geçmiş dönemlerde 2015 ve 2019 yıllarında derlenmiş olan bilgi ve belgelerin güncellenmesi amacıyla Mimarlar Odası Şube ve Temsilciliklerinden;

- Mülkiyeti Odamıza ait yapılarda; Ruhsat belgesi, Tapu, İskân Belgesi, Kent içi konumunu gösterir krokisi, Binanın iç ve dış fotoğrafları, Mimari projeler (müstakil olmayanlarda bina iç konumunu gösterir plan ve projeler), Yeni tarihli ilgili belediyesinden alınacak emlak beyan değeri ve tahmini piyasa değeri, Bina Sigortası Poliçesi
- Odamız adına Kiralanan yapılarda; Ruhsat belgesi, Tapu, İskân Belgesi, Kent içi konumunu gösterir krokisi, Binanın iç ve dış fotoğrafları, Mimari projeler (müstakil olmayanlarda bina iç konumunu gösterir plan ve projeler), Kira kontratı, Bina Sigortası Poliçesi
- Odamız adına Tahsis edilen yapılarda; Ruhsat, İskan belgesi, Kent içi konumunu gösterir krokisi, Binanın iç ve dış fotoğrafları, Tahsis belgesi, Bina Sigortası Poliçesi

istenmiştir. Birimlerimizden gelen bilgi ve belgeler Oda Merkezinde arşivlenmektedir.

Ayrıca Oda mekânlarının değerlendirilmesi ve verimli kullanımının sağlanması için giderlerin azaltılmasına yönelik düzenlemeler getirilmiştir. Mimarlar Odası Bütçe Denetimi Ve Mali Konular Hakkında Genelge ile bu düzenlemeler tüm Birimlerimizle paylaşılmıştır;

- Oda mekânlarının değerlendirilerek verimli kullanımın sağlanması,
- Bakım-onarım ve tadilat işlerinde araştırma yapılarak fizibilite çıkarılması, genel bütçe olanakları kapsamında gerekli işlemlerin yürütülmesi,
- Isıtma, soğutma, su, elektrik ve temizlik gibi işletme giderlerinde alınabilecek tasarruf önlemlerinin tamamlanması,
- Hizmet binası kiralanırken aylık ve yıllık maliyetleri ile bütçe ilişkisinin göz önüne alınması,
- Hizmet binası kiralalarında gereksinimi karşılamasına, kiralanın binalarda yapılacak bakım-onarım işlerinin gerçekleştirilerek hizmet verecek hale getirilmesinin sağlanması,
- Bina emlak ve çevre temizlik vergilerinin zamanında ödenerek ceza ödenmemesine dikkat edilmesi,

6 Şubat 2023 tarihinde ve ardından 20 Şubat 2023'te yaşanan; büyüklüğü, etkilediği alanın genişliği, sebep olduğu yıkım ve kayıplarla ülkemizin son yüzyılda yaşadığı en büyük afetlerden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerde Mimarlar Odası Birimleri de etkilenmiştir.

Yaklaşık yedi bin mimarın mesleki faaliyette bulunduğu depremden etkilenen bölgede; Mimarlar Odası'nın 8 Şubesi ve 5 Temsilciliği bulunmaktadır.

- Adana Şube - Osmaniye Temsilcilik
- Diyarbakır Şube - Mardin Temsilcilik
- Elazığ Şube
- Gaziantep Şube - Adıyaman Temsilcilik
- Hatay Şube - İskenderun Temsilcilik

- Kahramanmaraş Şube
- Malatya Şube
- Şanlıurfa Şube - Siverek Temsilcilik

Depremlerin ardından Elazığ Şube, Hatay Şube, Malatya Şube, Adıyaman Temsilcilik, İskenderun ve Osmaniye Temsilciliklerinin hizmet verdiği yapılar hasar görmüştür.

Malatya Şube ve Adıyaman Temsilcilik birimlerimizin bulunduğu binaların deprem sonrasında hasar tespitleri ağır hasarlı acil yıkılacak yapılar olarak yapılmış ve yıkımları gerçekleştirilmiştir.

Elazığ Şubesinin bulunduğu yapı 2020 Elazığ depreminde de orta hasar görmüş, 2023 Kahramanmaraş depreminde ağır hasar almış; yıkım kararı bulunmaktadır.

Hatay Şubesi ile İskenderun Temsilcilik yapıları depremde ağır hasar gören tescilli kültür varlıklarıdır. Ayrıca Şanlıurfa Şube hizmet binası deprem ve ardından kentte yaşanan sel nedeniyle ağır hasar görmüştür.

Depremde merkezinde yer alan mülkiyeti Odamıza ait Kahramanmaraş Şube binası ise hasar görmemiştir.

6 Şubat 2023 tarihli depremlerde hasar gören Oda mülkiyetindeki eski eser tescilli yapıları için Hatay ve Şanlıurfa Şubeleri T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik kapsamında proje ve uygulama yardımlarından faydalanmak üzere yetkilendirilmiştir.

Ayrıca 6 Şubat 2023 tarihli depremlerde hasar gören Oda mülkiyetindeki yapı nedeniyle Elazığ Şubesi T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 6306 Sayılı Kanun kapsamında yürütülen işlemlerin yerine getirilmesi için yetkilendirilmiştir.

Oda mülkiyetinde bulunan eski eser tescilli yapıda yapılması gerekli bakım, onarım ve tadilat işlemleri için Kocaeli Şubesi de T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik kapsamında proje ve uygulama yardımlarından faydalanmak üzere yetkilendirilmiştir.

Nitelikli mesleki hizmetlerle üretilmiş yapıların; tescilli veya tescilsiz kültür varlıklarının mimarlık meslek ortamına kazandırılması ve meslek mensuplarının yanı sıra toplumun da faydalanmasının sağlanması amacıyla çalışmalar sürdürülmektedir.

MİMARLAR ODASI 48.DÖNEM ŞUBE VE TEMSİLCİLİKLERİ BİNA ENVANTERİ ÇALIŞMASI // OCAK 2023				
ŞUBE/Temsilcilik	Mülkiyet Durumu	Taşınmazın Niteliği	Bina Sigorta Poliçesi	Belgeler
ADANA	Mimarlar Odası	Büro	Var	Ruhsat
				Tapu
				İskan Belgesi
				Kent içi konumu gösteren kroki
				Bina iç ve dış fotoğrafları
				Mimari projeler
				Emlak Rayiç Bedeli
ANTALYA	Mimarlar Odası			
Alanya Temsilciliği	Kira	Eski Bina	Yok	Kira Sözleşmesi
				Yapı Ruhsat
				Kroki
				Bina iç ve dış fotoğrafları
				Kuzey ve Güney Cephe Plan

Isparta Temsilciliği	Mimarlar Odası	Kargir Bina	Var	Tapu
				Emlak Beyan Değeri
				İskan
				Kroki
				Mimari Proje
				Plan Örneği
				Bina iç ve dış fotoğrafları
				Ruhsat
BALIKESİR	Kira	Bahçeli Ahşap Ev, Sivil Mimarlık Örneği Tescilli Yapı	Var	Tapu
				Kent içi konumu gösteren kroki
				Bina iç ve dış fotoğrafları
				Mimari projeler
				Kira Kontratı
BATMAN	1. Mimarlar Odası (Kendi Mülkü Kullanılmıyor)	Mesken	Yok	Tapu
	2. Kira			Plan krokisi
				Bina dış fotoğrafları
				Kira Sözleşmesi
BURSA	Malik: Mimarlar Odası Hisse Pay: 28/243	Büro	Var	Tapu
				Yapı Kullanma İzin Belgesi
				Sigorta Poliçesi
				Bina Bildirim Kayıt Dökümü
				Bina iç ve dış fotoğrafları
Bilecik Temsilciliği	Mimarlar Odası	Mesken		Tapu
				Bina iç ve dış fotoğrafları
Gemlik Temsilciliği	Mimarlar Odası	Büro	Yok	Tapu
				Bina iç ve dış fotoğrafları
				Kent içi konumu gösteren kroki
				Emlak Beyan Değeri
İnegöl Temsilciliği	Mimarlar Odası	Ahşap Ev	Binanın yapısı ahşap yapı olduğundan dolayı bina sigorta poliçesi yapılmamaktadır	Tapu
				Mimari Proje Ozalit çıktısı
				Kent içi konumu gösteren kroki
				Emlak Beyan Değeri
				Tescil Fişi
				Bina iç ve dış fotoğrafları

				"6785 sayılı imar kanununun yürürlüğe girdiği 16 Ocak 1957 yılından önce yapılmış tüm yapılar kadastro tesisi yapı olup, ruhsat ve yapı kullanma izni almış yapılardan sayılır"
Kütahya Temsilciliği	Kira	Büro	Yok	Tapu
				Ruhsat
				İskan Belgesi
				Bina iç ve dış fotoğrafları
				Mimari Proje Yazısı
				Kira Sözleşmesi
Ayalık Temsilciliği	Kira	Büro	Yok	Ruhsat
				Tapu
				İskan Belgesi
				Kent içi konumu gösteren kroki
				Bina iç ve dış fotoğrafları
				Mimari projeler
Bandırma Temsilciliği	Mimarlar Odası.....1/2 Makine Mühendisleri.....1/2	Büro	Yok	Ruhsat
				Tapu
				İskan Belgesi
				Kent içi konumu gösteren kroki
				Bina iç ve dış fotoğrafları
				Mimari projeler
Burhaniye Temsilciliği	Kira	Büro	Yok	Ruhsat
				Tapu
				İskan Belgesi
				Kent içi konumu gösteren kroki
				Bina iç ve dış fotoğrafları
				Mimari projeler
Edremit Temsilciliği	Kira	Büro	Yok	Ruhsat
				Tapu
				İskan Belgesi
				Kent içi konumu gösteren kroki
				Bina iç ve dış fotoğrafları
				Mimari projeler
ÇANAKKALE	Mimarlar Odası	Bahçeli Kargir Ev	Var	Ruhsat
				Tapu
				İskan Belgesi
				Kent içi konumu gösteren kroki

				Bina iç ve dış fotoğrafları
				Mimari projeler
				Tahmini Piyasa Değeri
				Emlak Beyan Değeri
DENİZLİ	Mimarlar Odası	İş Yeri	Var	Tapu
				Ruhsat
				Yapı Kullanma İzin Belgesi
				Sigorta Poliçesi
				Emlak Beyan Değeri
				Mimari Proje
				Bina Fotoğrafı
DİYARBAKIR	1. Mimarlar Odası	Büro	Yok	3 Adet Tapu
	2. Mimarlar Odası	Kargir Ev		İskan Belgesi
	3. Mimarlar Odası	Kargir Ev		Ruhsat
				Mimari projeler
				Kent içi konumu gösteren kroki
				Bina iç ve dış fotoğrafları
ELAZIĞ	1. Mimarlar Odası	Tescilli Bina	Var	Tahmini Piyasa Değerleri
	2. Mimarlar Odası	Kargir Apartman		Tapu
				Emlak Vergisi Bildirimi
				Kroki
				Bina iç ve dış fotoğrafları
				Yapı kullanma izni
				Mimari projeler
ESKİŞEHİR	Mimarlar Odası	Kargir Apartman / Mesken	Var	Tapu
				Bina iç ve dış fotoğrafları
				İskan Belgesi
				Emlak Vergisi Bildirimi
GAZİANTEP	1. Mimarlar Odası	Ofis	Var	Tahmini Piyasa Değerleri
	2. Mimarlar Odası	Ofis		Tapu
	3. Mimarlar Odası	Hüseyin Eyiç Kültür Evi		Emlak Vergisi Bildirimi
				Kroki
				Bina iç ve dış fotoğrafları
				Yapı kullanma izni
				Mimari projeler
Adıyaman Temsilciliği	Mimarlar Odası	Ofis		Bina iç ve dış fotoğrafları
				Kroki
GİRESUN	Mimarlar Odası	Tescilli yapı / Tripleks Büro	Var	Tapu
	Binanın zemin kat ve bahçe kullanımını Engin Tekin'e ait, 1.2. normal katı			Emlak Beyan Değeri

	TMMOB Mimarlar Odası mülkiyetindedir.			
				Kroki
				Bina iç ve dış fotoğrafları
HATAY	1. Mimarlar Odası	Daire	Var	Tapu, kroki, fotoğraflar, projeler, Emlak beyan değeri ve tahmini piyasa değeri (usb bellek)
	2. Maliye Hazinesiden 29 yıllığına tahsis edilmiş	Yarı Kargir Bina	Var	Tapu, kroki, fotoğraflar, projeler, kira kontratı (usb bellek)
İskenderun Temsilciliği	Mimarlar Odası	Büro	Var	Ecrimsil İhbaramesi
				Kat planı
				Kroki
				Oda iç vedış fotoğraflar
İSTANBUL BÜYÜKKENT ŞUBE	Mimarlar Odası	Büro	Var	Tapu
				İskan
				Mükellef Beyan Bilgileri Dökümü
				Bina iç ve dış fotoğraflar
				Poliçe
				Kat Planları
Trakya 1. BKBT (Bakırköy)	Mimarlar Odası	Müstakil	Var	Temsilcilik Mekanı Envanter Formu
				Ruhsat
				Tapu
				Kent içi konumu gösteren kroki
				Mimari Projeler
				Emlak Beyan Değeri
				Tahmini Piyasa Değeri
				Bina Sigorta Poliçesi
				Bina Mekanlarını gösteren form Binanın iç ve dış fotoğrafları
Çorlu Temsilciliği	Kira	Mesken	Var	Kira Sözleşmesi
				Tapu
				Bina Konum
				Binanın iç ve dış fotoğrafları
				Bina Kroki
				Bina Sigorta
				Bina Ruhsat
				Bina Yapı Kullanma İzin Belgesi
Edirne Temsilciliği	Mimarlar Odası	Bahçeli Kargir Ev	Var	Tapu
				Sigorta
				Kat Planları
				Yapı Ruhsatı
				Koruma Kurulu Kararı
				Konum

				Dış Fotoğraf
				Emlak Vergisi Bildirimi
Anadolu 1. BKBT (Kadıköy)	Mimarlar Odası	Tescilli tarihi bina	Var	Tapu
				Bina İç ve Dış Fotoğraflar
				Poliçe
				Kültür ve Tabiat V. K. K.Kararı
				Rölöve Projesi
				Uygulama Projesi
				Envater Formu
Kartal Temsilciliği	Mimarlar Odası	Müstakil (Korunması Gerekli Kültür Varlığı Tescilli Ahşap Bina)	Yok	Tapu
				Yapı Kullanma İzin Belgesi
				Ruhsat
				Plan Örneği
Keşan Temsilciliği	Kira	Bina	Var	Yapı Ruhsatı
				Yapı Kullanma İzni
				Tapu Kaydı
				İç ve Dış Fotoğraflar
				Mimari Planlar
				Deprem Sigortası(DASK)
Lüleburgaz Temsilciliği	Kira	İş Merkezi	Var	Envanter
				Sigorta Poliçesi
				Plan Krokisi
				Kira Yönetim Kurulu Kararı
				Fotoğraf(İç)
				Ofis Konumu
Yalova Temsilciliği	Kira	İş yeri	Var	Tapu
				İskan
				İmar Durumu
				Ruhsat
				Proje
				Kira Kontratu
				Kroki
				Sigorta
İZMİR	Mimarlar Odası	Tescilli yapı	Var	Tapu
				İmar Durumu
				Aplikasyon Krokisi
				Tescil Belgesi
				Taşınmaza ait tapu kaydı
				Sigorta Poliçesi
Akhisar Temsilciliği	Mimarlar Odası	Mesken	Yok	Tapu
				Konum Bilgisi

				Yapı Kullanım izin belgesi
				Binanın iç ve dış fotoğrafları
Aydın Temsilciliği	Mimarlar Odası		Var	Tapu
				Emlak Vergisi
				Çevre ve Temizlik Vergisi
				Sigorta Poliçesi
Didim Temsilciliği	Mimarlar Odası	Büro-Ofis	Yok	Tapu
				Yapı Ruhsatı
				Yapı Kullanım izin belgesi
				Kat Planı
Kuşadası Temsilciliği	Kira	Ofis		Yapı Kullanım izin belgesi
				Kira Sözleşmesi
				Plan
				Bina Fotoğrafları
Manisa Temsilciliği	Mimarlar Odası	Kargir Apartman	Var	Tapu
				Mükellef Sicil Bilgileri Dökümü
				Sigorta Poliçesi
Nazilli Temsilciliği	Kira	Büro	Var	Tapu
				Kira sözleşmesi
				Sigorta Poliçesi
				Çevre Temizlik Vergisi Makbuz
Ödemiş Temsilciliği	Mimarlar Odası	Mesken		Tapu
				Konum Bilgisi
				Bina Fotoğrafları
Salihli Temsilciliği				Konum Bilgisi
Turgutlu Temsilciliği	Mimarlar Odası	Mesken		Tapu
				Yapı Ruhsatı
				Yapı Kullanım izin belgesi
Uşak Temsilciliği	Mimarlar Odası	Bahçeli Kerpiç Bir katlı ve Kerpiç İki Katlı Ev		Tapu
				Yapı Ruhsatı
				Kroki
				Emlak Beyan Değeri
KAHRAMANMARAŞ	Mimarlar Odası	Büro	Yok	Yapı Kullanım izin belgesi
				Yapı Ruhsatı
				Emlak Beyan Değeri
				İmar Çapı
				Tapu Senedi
				Aplikasyon Krokisi
				Mimari Proje Fenni Mesul Sicil Durum Belgesi
			Bina Fotoğrafları	

				Kat Planları
				Konum Bilgisi
KAYSERİ	Mal Sahibi : Melikgazi Belediyesi	Kayseri Kıçıkapı Konağı 10 Yılığına Kayseri Şubesi'ne bedelsiz olarak tahsis edilmiş		Tahsis Belgesi
	Tahsis Alan: Mimarlar Odası			Sigorta Poliçesi
				Bina iç ve dış fotoğraflar
KOCAELİ	1. Mimarlar Odası: İnşaat ruhsatlı olup halen iskansız konumdadır.	Arsa	Yok	Ruhsat, Tapu
	2. Mimarlar Odası	Kargir Mağaza	Yok	İmar durumu, İstanbul VI Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma kurulu kararı, teknik rapor, fotoğraflar, yenileme projesi, plan ve kroki, tapu ve yapı ruhsat fotokopileri.
Gebze Temsilciliği	Mimarlar Odası: Kat mülkiyeti	Büro; Apt Bloğunda 1 Bağımsız Bölüm		Tapu Fotokopisi, iskan belgesi, kent için konumunu gösterir krokisi, iç ve dış fotoğrafları mimari projesi, emlak beyan değeri ve tahmini piyasa değeri
MALATYA	Mimarlar Odası	Mesken	Var	Tapu
				Poliçe
				Emlak Beyanı
				Ruhsat
				Binanın iç ve dış fotoğrafları
MERSİN	Mimarlar Odası	İdari İşler Binası ve arsası	Yok	Yapı Kullanma İzin Belgesi
				Rayiç Bedeli
				Plan
				Binanın iç ve dış fotoğrafları
Anamur Temsilciliği	Tapu çıktısına ulaşılammış ama mülkiyet Mimarlar Odasına ait.	Büro	Yok	Rayiç Bedeli
				Yapı Kullanma İzin Belgesi
				Binanın iç ve dış fotoğrafları
				Bina Projesi
Silifke Temsilciliği	Kira	Büro	Var	Plan
				Yapı kullanma izin kağıdı
				Kira Sözleşmesi
				Tapu

Tarsus Temsilciliği	Mimarlar Odası	Mesken	Yok	Tapu
				Plan
				Bina içi ve dışı fotoğraflar
				Yapı Kullanma İzin Belgesi
				Ruhsat
MUĞLA	Mimarlar Odası	Kargir Ev	Var	Tapu
				Yapı Ruhsatı
				Yapı Kullanma İzin Belgesi
				Plan
				Mimari Projeleri
				Konum Bilgisi
				Bina Fotoğrafları
Bodrum Temsilciliği	Kira	İş yeri	Yok	Ruhsat belgesi
				Tapu
				İskan belgesi
				Binanın iç ve dış fotoğrafları
				Plan
				Kira Kontratı
Datça Temsilciliği	Mevcutta bir hizmet binası olmadığı için Temsilcilik Yönetim Kurulu Başkanının ofisinde hizmet vermektedir			
Fethiye Temsilciliği	Mimarlar Odası	Avlulu Kargir Ev	Var	Yapı Ruhsatı
				Tapu
				Yapı Kullanma İzin belgesi
				Kent içi konumunu gösterir kroki
				Binanın iç ve dış fotoğrafları
				Mimari Proje
Marmaris Temsilciliği	Kira	Büro		Kira sözleşmesi
				Bina fotoğrafları
Milas Temsilciliği	Mimarlar Odası	Kargir Ev ve Avlusu	Var	Tapu
				Mimari Projeler
				Ruhsat belgesi
				İskan belgesi
				Emlak beyan değeri
				Binaya ait 27 adet restorasyon öncesi-sonrası iç ve dış fotoğraflar

Ortanca Temsilciliği	Mimarlar Odası Ortanca Temsilciliği adına kullanmış olduğumuz odaya ait istenen evraklara ulaşamamış, yakın zamanda taşınma gerçekleştireceğimiz için istenilen evraklar yeni bina adına düzenlenip gönderimi sağlanacaktır.			
ORDU	Mimarlar Odası	Büro	Var	Tapu
				Yapı Kullanma İzin Kağıdı
				Kent içi konumunu gösterir kroki
				Binanın iç ve dış fotoğrafları
				Mimari Proje
			Emlak beyan değeri	
Fatsa Temsilciliği	Kira	Avlulu Kargir Bina	Yok	Tapu
				Binanın iç ve dış fotoğrafları
				Kira sözleşmesi
SAKARYA	Mimarlar Odası	Büro	Var	Tapu
				Mimari Proje
				Yapı kullanma izin belgesi
				Ulaşım Krokisi
				Emlak beyan değeri
				Binanın iç ve dış fotoğrafları
SAMSUN	Mimarlar Odası	Büro	Yok	Tapu
				Ruhsat Belgesi
				İskan Belgesi
				Kroki
				Bina İç ve Dış Fotoğraflar
				Bld.den alınmış Emlak Beyan Değeri
				Mimari Uygulama Projesi
Amasya Temsilciliği	Kira		Var	Mimari Proje
				Tapu kütüğü
				Ruhsat Belgesi
				Kira Kontratı
				Bina İç ve Dış Fotoğraflar
				Kroki
				Sigorta Poliçesi
Sinop Temsilciliği	Mimarlar Odası	Bahçeli Aşşap Ev	Yok	Tapu
				Ruhsat Belgesi
				İskan Belgesi
				Kroki
				Bina İç ve Dış Fotoğraflar

				Bld.den alınmış Emlak Beyan Değeri
				Mimari Restorasyon Projesi
Tokat Temsilciliği	Kira	Tescilli Bina	Yok	Tapu
				Kira Kontratı
				Kroki
				Bina İç ve Dış Fotoğraflar
				Mimari Proje
ŞANLIURFA	Mimarlar Odası	Tescilli Yapı - Avlulu Kargir Ev	Yok	Mimari Projenin DWG hali
				Tapu
				Kent içi konumunu gösterir kroki
				Binanın iç ve dış fotoğrafları
TRABZON	Maliye Hazinesi	Bahçeli Kargir Bina	Var	Tapu
				İmar Durumu
				Yapı Kullanma İzin Belgesi
				Yapı Ruhsatı
				İrtifak Hakkı Sözleşmesi
VAN	Mimarlar Odası	Ofis	Yok	Tapu
				Tapu sicil
				Vekaletame
				Yapı Ruhsatı
				Yönetim Kurulu Kararı
				Kroki
				Satın Alma Sözleşmesi
				Binanın iç ve dış fotoğrafları
Erzurum Temsilciliği	Erzurum Temsilciliğinin herhangi bir yapısı bulunmamaktadır. Temsilcilik Başkanın şahsi bürosunda işlem yapılmaktadır.			